

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

подпись _____ / _____
Ф. И.О.
« _____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза В.Ф.Кравченко городского округа Сызрань Самарской области структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад №29», сокращенное наименование СП «Детский сад №29» ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани.

(полное юридическое наименование объекта)

446022, Самарская область, г. Сызрань, ул. Людиновская, дом 25, тел/факс 8(8464) 37-03-04, e-mail: doo29_szr@samara.edu.ru
директор Сорокина Марина Александровна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта : городской округ Сызрань, Самарской области

2. Ведомственная принадлежность : Министерство образования и науки Самарской оюласти

3. Вид деятельности : образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: муниципальная

(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг: 239/230

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: два отдельно стоящих двухэтажных здания, соединенных одноэтажным переходом, фундамент бетонный ленточный, 1 корпус: наружные и внутренние капитальные стены — керамзитобетонные панели, перегородки — железобетонные, перекрытия чердачные, междуэтажные — железобетонные, лестницы — бетонные; 2 корпус: наружные и внутренние капитальные стены — кирпичные, перегородки — кирпичные, перекрытия чердачные, междуэтажные — железобетонные, лестницы бетонные.

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)).

7. Количество и назначение входов: 17 (1 вход центральный, 16 входов эвакуационные)

8. Год постройки: 1 корпус — 1978 год, 2 корпус — 1961 год.

9. Год последней реконструкции: 2 корпус — 2013 год.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	400		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Рейсовые автобусы №№ 6, 17, 19, 20, 35, 65, 77, остановка транспорта «Экономический университет»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		имеется			
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,2 м	К, О, С Г, У		
	Информация об объекте	наличие	отсутствует		установка	
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	< 0,025 м имеется	К, О, С, Г, У		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	0,05	К, О, Г, У		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	$\geq 0,8$ м	отсутствуют	С, К	установка	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствуют	С, К	установка	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	имеется	К, О, С, Г, У		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					

Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	4,0 м имеется	К, О, С, Г, У		
Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м не менее 2,0 x 1,8 м	имеется, 4,0 м	К, О, С, Г, У		
Указатели направления движения	наличие	отсутствуют	К, О, С, Г, У	установка	
Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	имеется	К, О, С, Г, У		
Места отдыха	наличие	отсутствуют, не требуется			
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		отсутствуют			
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-			
Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-			
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-			
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-			
Съезд с тротуара на проезжую часть:		отсутствует			
Угол уклона	$\leq 1:12$	-			
Ширина	$\geq 1,0$ м	-			
Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-			
Открытая лестница		отсутствует			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-			
Марш лестницы	3-12	-			

		ступеней				
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-			
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-			
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-			
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-			
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-			
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-			
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-			
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	$\geq 0,8 – 0,9$ м	отсутствует			
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-			
	Уклон	≤ 8 %	-			
	Поручни с двух сторон:	наличие	-			
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-			
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-			
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-			
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-			
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-			
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-			

	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-			
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-			
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м	-			
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-			
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-			
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-			

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,4 м имеется	K, O, C, Г, У		
	Габариты площадки: ширина X глубина	≥1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	3,3 x 2,25 м имеется	K, O, C, Г, У		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	≥2,2 x 2,2 м	2,25 x 7,5 м	K, O, C, Г, У		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	имеются	K, O, C		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеются	K, O, C		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	0 %	K, O, C		

	Навес	наличие	имеется	К, О, С, Г, У		
	Водоотвод	наличие	имеется	К, О, С, Г, У		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	отсутствует			
	Информация об объекте	наличие	имеется	К, О, С, Г, У		
	Лестница наружная	наличие	имеется			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеются	О, С, Г, У		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	установка	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют	О, С	установка	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	отсутствуют не требуется, ширина 3,3м			
	Поручни с двух сторон	наличие	имеются	О, С, Г, У		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,7-0,9 м	О, С, Г, У		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,3 м	О, С, Г, У		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,04 м	О, С, Г, У		
	Пандус наружний	наличие	имеется	К		
	Ширина марша	≥ 1,0 м	1,2 м	К		
	Уклон	≤ 8%	5,5 %	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	0,4 м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствуют			
	Разворотные площадки:		отсутствует			
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 x 1,5 м	-	К		

-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
-промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	имеются	К, О		
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,9 м	К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7 м	К		
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9 м	К, О		
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	0,3 м	К, О		
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	имеется	К, О		
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует			
Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствует	C		
Тамбур		имеется			
Габариты: глубина Х ширина	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$ При реконструкции $(1,5 - 1,8) \times 2 \text{ м}$	3,0 x 1,5 м	К		
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	имеются (Р)	К, О		
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,8 м	К, О		
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014 \text{ м}$	0,014 м	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактическая величина,	Категория для которых	Рекомендуемые мероприятия по	Примечание
----------	--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	------------

ний по плану БТИ		установленный для инвалидов	наличие	установлен норматив	адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		имеется			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	имеется	C		
	Поручни с двух сторон	наличие	имеются	O, C, Г, У		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,75-0,95	O, C, Г, У		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,3 м	O, C, Г, У		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствуют не требуется			
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа (откидной)		имеется			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	0,7 м	K		
	Уклон	≤ 8%	24	K		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствуют			
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 x 1,5 м	отсутствуют			
	Поручни с двух сторон:	наличие	имеются	K, O		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,7 м	K, O		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,9 м	O		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,3 м	K		
	Пандус переносной	наличие	отсутствует			
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	отсутствует	K		

	- мобильный	наличие	отсутствует	K		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2 \text{ м}$	1,5 м	K		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	15 x 3,0 м	K		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	имеется	K, Г, О, У		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	имеются	K, Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует			
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствует			
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует			
	Тактильная схема	наличие	имеется	C		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	отсутствует			
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	$\geq 1 \text{ на этаж}$				
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	$\geq 1 \text{ на этаж}$				
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	$\leq 0,1 \text{ м}$	отсутствует			
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствует			
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		отсутствует			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует			
	Контрастная маркировка	наличие	отсутствует			
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	отсутствует			
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	отсутствует			
	Пандус внутренний на этаже		отсутствует			
	Ширина марша	$\geq 1,0 \text{ м}$	отсутствует			

Уклон	$\leq 8 \%$	отсутствует			
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует			
Разворотные площадки внизу, вверху	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	отсутствует			
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует			
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м				
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м				

Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	отсутствует			
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует			
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует			
- на высоте	0,85 – 0,95 м	отсутствует			
- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3 \text{ м}$	отсутствует			
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствует			
Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		отсутствует			
Лифт пассажирский	наличие	отсутствует			
Кабина:		отсутствует			
- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7 \text{ м}$	отсутствует			
- ширина дверного проема	$\geq 0,95 \text{ м}$	отсутствует			
- Поручни	наличие	отсутствует			
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	отсутствует			
Знак доступности	наличие	отсутствует			
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	отсутствует			

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ
(в зависимости от сферы деятельности)

№ помеще- ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическа я величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		отсутствует			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	отсутствует			
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	отсутствует			
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете № 6		имеется			
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9 м	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025 м	К		
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	установка	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	имеется	К, О, Г, У		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,8 м	Г, У, О		
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025 м	К, О, Г, У		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	отсутствует			
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	отсутствует	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,6 м	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м				
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м				

	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина x глубина	≥ 1,6 x 1,8 м				
	Место для сидения	наличие				
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие				
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %				
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м				
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2				
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие				

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

	Санузел для инвалидов	наличие	имеется	K, O, C, Г, У		
	Знак доступности помещения	наличие	имеется	K		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствует	C		
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7 м	K	реконструкция	
	Открывание дверей	наружное	внутреннее			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	отсутствует	C	установка	
	Количество кабинок (санузла)	≥ 1 шт.	1	K		
	• ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,7 м	K, O	реконструкция	
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	≥ 1,8 x 1,65 м	3,0 x 4,6 м	K, O		
	- опорные поручни	наличие	имеются	K, O		
	в т.ч. откидные	наличие	имеются	K		
	- знак доступности кабинки (при необходимости)	наличие	имеются	K, O, Г, У	установка для C	
	Размеры универсальной кабинки	≥ 2,2 x 2,25 м	-			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	≥ 0,75 м	0,75 м	K		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствуют			
	Знак доступности кабинки на высоте	1,35 м	1,35 м	K, O, Г, У		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	имеется	K, O		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	≥ 1,30 x 0,85 м	1,3 x 0,85 м	K		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,5 м	K, O		
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	отсутствует	K		
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 x 1,5 м	0,8 x 0,8 м	K, O		
	Размеры сиденья душевой кабинки: глубина x длина	≤ 0,48 x 0,85 м	отсутствует			

Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	отсутствует			
Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	имеется	К, О, С, У		
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	имеется	К, О, Г, У		
	Надписи:	наличие	имеется	К, О, Г, У		
	размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	1,65 м	К, О, Г, У		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,035 м	К, О, Г, У		
	освещенность	наличие	имеется	К, О, Г, У		
	Указатели, пиктограммы	наличие	имеются	К, О, Г, У		
	размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,35 м	К, О, Г, У		
	высота прописных букв	≥ 0,075 м	отсутствуют	К, О, Г, У		
	освещенность	наличие	имеется	К, О, Г, У		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	наличие	имеется	С		
	высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,3 м	С		

маркировка кабинетов приема со стороны ручки на кнопках управления лифта	наличие	отсутствуют			
на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	отсутствуют			
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	отсутствуют	C		
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	отсутствуют			
Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствуют			
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствуют			
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	отсутствуют			
Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствуют			
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствуют			

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ДЧ-В (доступно частично всем). Так как:

1. Вход на территорию: отсутствует информация об объекте, тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входы. Отсутствуют указатели направления движения.

2. Вход в здание: доступно всем полностью.

3. Пути движения на объекте: эвакуационный выход не соответствует требованиям - отсутствуют пандус и поручни; отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входы; отсутствует контрастная маркировка крайних ступеней, бортики по боковым краям ступеней, не примыкающих к стенам.

4.Зона предоставления услуги: отсутствует тактильная информация.

5. Санитарно-бытовые помещения: отсутствует тактильная маркировка санузла, тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая

ногой или тростью.

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте: отсутствует тактильная маркировка кабинетов со стороны ручки.

«Представитель рабочей группы»

(должность)

подпись (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«_____» 20 ____ г.

Представитель организации

Директор ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани
(должность)

(Сорокина М.А.)
(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

Дата заполнения

«_____» 20 ____ г.

Приложения

1._____

2._____

3._____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)